

Foto: Feam/Divulgação

Fase VIII se concentrou nas ações de relação ao longo do Rio Gualaxo do Norte

O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) concluiu relatório da oitava fase da Operação Watu, mecanismo oficial do Sisema para acompanhar as ações da Fundação Genova para relação dos danos ambientais gerados pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana. O documento da fase VIII traz os resultados de uma ação de vistoria em 23 pontos de uma área de 293 hectares ao longo do Rio Gualaxo do Norte, curso d'água que foi soterrado pela passagem da onda de lama em novembro de 2015.

A ação de vistoria da fase VIII inspecionou cinco vertentes específicas:

1) Enriquecimento das ações específicas da Operação Watu e o rio :

